

ContiTech

Razvodni remen CT 881 K2 kao primjer iz Forda 1.25 16V/ 1.4 16V/ 1.6 16V – razni modeli od 4/97

Problem:

Zatezna remenica koja se isporučuje u kompletu izvedena je drukčije od remenice koje je bila prije montirana u vozilu. (podešavanje ekscentričnosti prema pokazivaču uz pomoć imbus ključa)

Uzrok:

Sukladno uputama proizvod-ača, mora se montirati nova verzija umjesto prethodne prilikom zamjene remena.

Rješenje:

Novija remenica opremljena je već montiranim osiguračem i može se odmah montirati. Kad montirate sve dijelove, samo treba izvući rascijepljeni osigurač i zategnutost se automatski sama određuje.

Izvedba prijašnje remenice**Nova izvedba**