

Technical *Info*

Modification du galet de guidage CT 975 K1 en CT 975 K3 – Opel 1,6 / 1,8 16 V

Problème :

Le galet de guidage fourni dans le kit est différent de celui monté sur le véhicule.

Cause :

Lors du changement de courroie, le constructeur prescrit l'utilisation de la nouvelle version à enveloppe en matière plastique (55373) en lieu et place de l'ancienne version métallique (55333).

Solution :

La nouvelle version est désormais pourvue d'une vis pré-montée et peut être directement remplacée.

Fig. 1
Version à remplacer

55333



Fig. 2
Nouveau galet de guidage



55373