



VKBA 3937

Technická informace - listopad 2011

VKBA 3937



Chevrolet Epica – Přední kolové ložisko - ABS čidlo



Technická informace: VKBA 3937



ABS čidlo montované na podobná kolová ložiska na některých modelech Chevroletu může být funkčně odlišné. To může vést k namontování nesprávné kolové sady, což vyvolá chybová hlášení ABS na některých modelech Chevroletu Epica kolem roku 2007. Je to kvůli změnám ve výrobě tohoto vozu v uvedeném období.

Před montáží nového ložiska dávejte pozor! Musíte zkontrolovat ložisko a čidlo ABS – porovnejte je se starým dílem v autě, abyste si ověřili správnou verzi. Dá se to snadno rozlišit zkontrolováním zadní strany kolové jednotky.



Pozor: odlišný ABS kroužek montovaný na zadní straně ložiska!



Typ 1
VKBA 3937 OK



Typ 2
NEJDE O VKBA 3937

© SKD je registrovaná obchodní značka SKF Group.

© SKF Group 2011

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

