

SKF-ov tehnički bilten

VKBA 6543 – Obvezna zamjena prstenastih štitnika



VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50



Obvezna zamjena prstenastih štitnika tijekom montaže ležaja kotača



OE Br: 31340604

Sukladno preporukama proizvođača originalnih dijelova, zamijenite prstenaste štitnike tijekom montaže ležaja kotača. SKF ih je dodao u VKBA 6543 komplete ležaja kotača od serijskog broja 24 O. Zamjena prstenastih štitnika obvezna je zbog mogućih oštećenja tijekom demontaže i montaže ležaja kotača.

Napomena! Ovisno o duljini poluosovine, potrebno je zamijeniti samo jedan štitnik. Prije montaže novog ležaja kotača provjerite duljinu poluosovine.



VKBA 6543



YouTube [Kliknite ovdje za pregled SKF-ovih tehničkih videozapisa na Youtube servisu!](#)

© SKF je registrirana robna marka SKF Grupe
© SKF Grupa 2017.

Sadržaj ove publikacije zaštićen je pravima izdavača i ne smije se reproducirati (niti obavljati izvatci) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je točnosti informacija, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo izravnih, neizravnih ili posljedičnih, nastalih korištenjem tih informacija neće prihvatiti.

