

VKM 23244

Boletín Técnico – Febrero 2006



PSA 1.9 D (motores DW8) y PSA 2.0 HDi 8V (motores DW10)




VKM 23244 se ha sustituido por VKM 23246.




Dado que el nuevo diseño es común con la polea de distribución de VKM 23246, VKM 23244 se ha sustituido por VKM 23246.

PSA ha modificado recientemente el contenido de los kits de piezas de recambio de equipos originales para los motores DW8 y DW10. De hecho, el diseño de la polea de distribución ha evolucionado.

El nuevo diseño de la polea de distribución incorpora una polea de plástico, mientras que en el diseño anterior era de metal.



Contenido anterior del kit de piezas de recambio de equipos originales para VKMA 03244/03247



Contenido nuevo del kit de piezas de recambio de equipos originales para VKMA 03244/03247



Contenido nuevo de SKF VKMA 03244/03247

© SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2006
El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

