

Recomendación de febi



¿Pedal de gas roto? Seguro conoce el problema de los clientes que vienen a su taller con un Mercedes Sprinter. febi también oferta para esto la alternativa más favorable, p.e. con un

pedal del Acelerador febi para todos los Mercedes Sprinter (excepto motores CDI)

Nº de febi: 18540 · Nº de referencia: 9013000304

Si bien se puede seguir conduciendo con un pedal roto se pierde sin embargo el tacto para accionar el pedal. Para la seguridad de su cliente debe sustituir en todo caso el pedal.

¿Por qué no recurrir en este caso a una pieza de recambio en calidad de pieza original que tenga además un mejor precio que la pieza original?

Además: Sólo para el Mercedes Sprinter tiene febi más de 800 piezas en el programa para realizar una reparación profesional.

Pregunte a su comerciante de febi por las piezas de recambio de febi bilstein. Todas las piezas de recambio también están a disposición en www.febi.com

08/05

www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG · Wilhelmstr. 47 · 58256 Ennepetal
Fon +49 2333 911-0 · Fax +49 2333 911-444 · info@febi.com

bilstein group

