

115

INFORME TÉCNICO

Advertencia y precaución
en el montaje de la junta de
tapa de balancines 11023900



MOTIVO

Informar al cliente acerca de la importancia que tiene realizar un **apriete correcto** en el montaje de la junta de tapa de balancines con referencia **11023900**.



DESCRIPCIÓN

A lo largo de los años, desde el departamento de asistencia técnica de Ajusa, se viene detectando un **error muy común** que se comete durante el montaje de la junta de tapa de balancines con referencia 11023900.

Esta junta está fabricada en caucho y presenta una **ranura** por todo su perímetro que debe de ser **introducida por todo el borde de la tapa**. Posteriormente, la tapa será unida a la culata mediante dos tornillos. Un **apriete excesivo** o mayor de lo recomendado por el manual de taller en cada caso puede hacer que **la junta acabe rota**.

A continuación, se muestran diferentes ejemplos donde se ha podido observar cómo **la junta se ha roto tras haber recibido un apriete excesivo**.





Un **apriete excesivo** o mayor de lo recomendado por el manual de taller en cada caso podría **rajar o dañar la junta de tapa de balancines 11023900**.

INFORMACIÓN ADICIONAL

A través de los siguientes videos puede seguir con detalle el **proceso de montaje** completo de la junta de tapa de balancines 11023900.

