

# SWAG 30 93 8362, 20 94 6140

Applicabile a:

BMW E84, E89, F10, F25, F30

equipaggiate con motore N20 & N26

**SWAG®**


IT

## Kit catena distribuzione, Kit catena per pompa olio

### Problema

Rumore acuto proveniente dalla zona inferiore del motore vicino alla pompa olio motore, che aumenta di frequenza con l'incremento dei giri motore.

### Causa

Pignoni del kit catena pompa olio usurati.

### Soluzione

Rimuovere e ispezionare la catena distribuzione e le ruote dentate, le guide, i tenditori e la catena di trasmissione della pompa olio in cerca di usura. Sostituire il kit catena per pompa olio usurato (20 94 6140) e il kit della catena distribuzione (30 93 8362) seguendo le procedure del produttore del veicolo e sostituire l'olio motore e il filtro olio.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)