



INFO TECHNIQUE



Kit de réparation réf. 533 0116 10

pour le système d'entraînement des accessoires chez Mercedes-Benz et Volkswagen

Constructeurs : Mercedes-Benz, Volkswagen

Modèles :

Mercedes-Benz : Classe C (W202/S202/W203/
S203/C203),
CLK (C208/A208),
Classe E (W124/S124/C124/A124/
W210/S210),
SLK (R170),
Classe M (W163),
Classe V/Vito (638/638/2),
Sprinter (901/902/903/904)

Volkswagen : LT 28-35 II, LT 28-46 II

Code moteur :

Mercedes-Benz : M111

Volkswagen : AGL

Référence INA: 533 0116 10 (SET)

Contenu – Kit de réparation 533 0116 10:

- 1 bloc tendeur 533 0084 30
- 1 amortisseur 533 0055 20
- 1 poulie 110x29mm 531 0551 20
- 1 écrou M10*
- 1 capuchon 50x11mm*
- 2 vis M8x74mm*
- 1 vis M8x25mm*
- 1 vis M8x20mm*
- 1 vis M8x35mm*
- 1 rondelle élastique 8,2x16mm*

*non disponible à l'unité



Photo 1 : 533 0116 10 – Kit de réparation INA pour le système d'entraînement des accessoires avec vis de fixation.

Tous les composants de ce système d'entraînement des accessoires (photo 1) sont conçus pour une durée de vie identique et sont soumis à la même usure.

Pour cette raison, l'équipementier Schaeffler Automotive Aftermarket leader sur le marché de la rechange indépendante propose un kit de réparation complet (photo 1) pour le système d'entraînement des accessoires des véhicules désignés ci-dessus.

Ce kit de réparation remplace le bras tendeur 531 0563 30 et comprend la poulie, l'amortisseur, le bloc tendeur et toutes les pièces de fixation

Schaeffler Automotive Aftermarket recommande de remplacer systématiquement tous les composants de l'entraînement par courroie au moment de la révision du système d'entraînement des accessoires.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

