



## SERVICE INFO – INA 0095



# Designændring, der påvirker strammeremskive 534 0168 10


Bilernes  
producenter: Land Rover, MG, Rover

Modeller:  
Land Rover: Freelander  
MG: ZR, ZS  
Rover: 25

Motorer:  
Land Rover: 1.8  
MG: 1.4, 1.6  
Rover: 1.2

Best. nr.: 534 0168 10

OE-nr.: PQG100180  
PQG100180A  
QVU 10022



Billede 1: Vlevo je staré provedení, vpravo nové provedení

Som en del af vores fortløbende indsats for at forbedre vores produkter, er der blevet foretaget ændringer på strammeremskiven med reservedelsnummer 534 0168 10.

Dette serviceinformationsblad viser de visuelle egenskaber på den tidligere version (figur 1, venstre) og den nye version (figur 1, højre).

I overgangsperioden kan vi have blandede beholdninger af begge typer.

De to versioner adskiller sig kun i udseendet. Begge overholder de tekniske specifikationer og kan anvendes uden begrænsninger.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!