


SI2019-015

**Concernant le remplacement des références 8DB 355 011-481 (T1461) / 8DB 355 016-261 (T2145) par la référence 8DB 355 020-671 (T2268)**

À des fins de simplification et faisant suite aux différents remplacements effectués par Peugeot au niveau des équipementiers OES, nous optimisons notre portefeuille.

Les références 8DB 355 011-481 et 8DB 355 016-261 seront regroupées sous la référence 8DB 355 020-671 qui couvre les applications des deux anciennes références. Par conséquent, un indicateur d'usure électronique n'est monté que sur les références WVA 24175 et 24134.

Veuillez vous référer aux photos ci-dessous :



Le stock existant des références 8DB 355 011-481 et 8DB 355 016-261 peut être écoulé normalement.