



SERVICE INFO – LuK 0007



Frigørelsesleje 500 0035 10

Produktoplysninger

Bilernes producenter:	BMW
Luk-AS-nr.:	500 0035 10
OE-nr.:	21 51 1 204 419 21 51 1 207 275 21 51 1 208 423 21 51 1 223 168 21 51 1 223 366 21 51 1 225 203 21 51 2 225 619



Billede 1: 500 0035 10

Til en bedre koblingsstyring har frigørelsesleje 500 0035 10 en udligningsmekanisme (pil).

Frigørelseslejet består af et konventionelt frigørelsesleje og en justerbar ring. Justerbar ring klikkes på lejets hoveddel og danner en enhed dermed. Uden belastning kan den justerbare ring på lejet frit bevæges.

Advarsel:

Dette er ingen fejl!

Hverken den justerbare ring eller frigørelseslejets hoveddel skal smøres, fordi funktionen kan forringes (forseglede glidende overflader) som følge af smøremidlets styrkning på glidende overflader.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

LuK 0007