



SERVICE INFO – LuK 0007



Інформація про виріб

– витискний підшипник 500 0035 10

Виробники:	BMW
Номер LuK-AS:	500 0035 10
Номер оригінального обладнання:	21 51 1 204 419 21 51 1 207 275 21 51 1 208 423 21 51 1 223 168 21 51 1 223 366 21 51 1 225 203 21 51 2 225 619



Зображення 1: 500 0035 10

З метою оптимізації процесу активації зчеплення витискний підшипник 500 0035 10 оснащений механізмом компенсації (показано стрілкою).

Витискний підшипник складається з традиційного витискного підшипника і регульовального кільця. Регульовальне кільце встановлене в корпусі підшипника таким чином, що воно може рухатися, та утворює з ним єдине ціле. Регульовальне кільце може вільно рухатися у підшипнику без навантаження.

Примітка:
Це не є дефектом!

Забороняється змащувати як регульовальне кільце, так і корпус підшипника, адже це може погіршити функціонування підшипника внаслідок затвердіння змазки на поверхнях ковзання.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0007