

## Repset DMF, la nueva solución de reparación integral LuK



Fig. 1: RepSet DMF

La nueva solución de reparación RepSet DMF ya se encuentra disponible. Dentro de un mismo embalaje encontrará la prensa, disco de embrague, el cojinete de desembrague hidráulico o mecánico según el vehículo, el volante bimasa con sus tornillos de anclaje al cigüeñal y demás piezas fabricadas por el grupo Schaeffler necesarias para una reparación completa y eficaz.

El nuevo producto surge ante la necesidad expresada por el mercado de recambio independiente de disponer de todas las piezas necesarias para una reparación correcta en dos casos concretos:

- Casos donde se monte un volante bimasa compacto (referencias que comienzan por 417). El RepSet DMF incluye adicionalmente el cojinete de desembrague, ya sea hidráulico o mecánico, más los tornillos de anclaje del bimasa al cigüeñal.
- Casos, donde no es posible montar piezas LuK en conjunto con piezas suministradas por otros fabricantes. El RepSet DMF incluye todas las piezas necesarias para una reparación completa.

Con el lanzamiento de estas 17 nuevas referencias LuK persigue principalmente incrementar la calidad del servicio, incluyendo todos los componentes necesarios en la reparación y evitando así posibles errores de aplicación.

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es) o en [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com).

Situación 06.2009

LuK 0017

Salvo modificaciones técnicas

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG