



SERVICE INFO – LuK 0027



Инструкции за монтаж

на хидравличният изключващ лагер (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Производители: Dacia, Nissan, Renault

Модели:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero
 Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida
 Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Двигатели:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V
 Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6
 Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V


Арт. номера: 510 0090 10
 510 0097 10
 510 0098 10
 510 0137 10

В горните модели се монтират различни варианти на хидравличният изключващ лагер, CSC. Главната разлика между тях е в диаметъра на хидравличната връзка.


Следователно при смяната им винаги трябва да се гарантира, че диаметрите на хидравличните връзки на старите и новите части отговарят един на друг. Ако се монтира хидравличният изключващ лагер, CSC, с погрешна хидравлична връзка, това ще доведе до възникване на течове и до отказ на системата.

Забележка:


В някои случаи изборът на правилния хидравличният изключващ лагер, CSC, е възможен единствено чрез директно сравнение на старата и новата част!




Снимка 1: Хидравлична връзка CSC на LuK 510 0090 10, 12,2 мм



Снимка 2: Хидравлична връзка CSC на LuK 510 0097 10, 13,3 мм



Снимка 2: Хидравлична връзка CSC на LuK 510 0097 10, 13,3 мм



Снимка 4: Хидравлична връзка CSC на LuK 510 0137 10, 12,2 мм

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
 Тел.: +359 2 946 3900
 aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT