



SERVICE INFO – LuK 0030



Monteringsvejledning

til LuK RepSet 621 3027 09/33 621 3045 09/33 og 621 3050 09/33


Bilernes producenter:	Opel, Vauxhall
Modeller:	Astra G/H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra C, Zafira B
Motorer:	Z16XEP, Z16YNG Z18XE, Z18XER
Gearkasse:	F17
Best. nr. LuK RepSet:	621 3027 09/33 621 3045 09/33 621 3050 09/33
Svinghjulets OE-nr.:	90536140/616169 93186460/5616016

Koblingen kan midlertidigt rykke i de nævnte modeller. Problemet opstår især efter længere driftsstop og ved en udendørs temperatur under 10 °C.

Derfor er der siden maj 2007 blevet hos køretøjsfabrikanter og fra motornummer 20KC2905 seriemonteret en modificeret kobling og et modificeret svinghjul. Svinghjulets dybde er blevet skiftet fra 19 mm til 21,6 mm.

Køretøjer op til motornummer 20KC2904, som viste den samme fejl, er også blevet ombygget med disse dele indenfor en værkstedsforanstaltning og blev markeret med et grønt punkt på gearkassen (se figur 3).


Forskelle på svinghjulet kan ses på figurer 1 og 2.



Billede 3: Markering på gearkassen



Billede 1: OE-nr. 90536140/616169 uden hulning i periferi; svinghjulets dybde: 19 mm



Billede 2: OE-nr. 93186460/5616016 med hulning i periferi; svinghjulets dybde: 21,6 mm

Oversigt over tildeling af koblingssæt efter svinghjulstype:

Svinghjulets OE-nr.	LuK RepSet
90536140/616169	621 3027 09
Op til motornummer 20KC2904 eller uden farvemarkering	621 3027 33
93186460/5616016	621 3045 09
Fra motornummer 20KC2905 eller med farvemarkering	621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjsfabrikanten!

LuK 0030