



SERVICE INFO – LuK 0060



Lautasjousen kärkien poikkeamat

Autonvalmistajat: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Kuva 1: Lautasjousen kärkien poikkeamat irrotetussa kytkimessä

Edellä esitettyjen LuK RepSet -sarjojen kytkimen painelevyjen ollessa irrotetut ilmenee niissä lautasjousien kärkien poikkeamia (kuva 1).

Tämä rakenteellinen ominaisuus ei ole vika.

Kytkimen asennuksen yhteydessä asettuu lautasjousi työasentoonsa. Samalla lautasjousen kärjet asettuvat tasaisesti ilman poikkeamia varmistaen kytkimen täyden käyttöluotettavuuden.

Huomio:

Kaikille LuK RepSet -sarjojen osille suoritetaan asennuslinjalla 100% tarkastus. Ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta luettelossa esitettyissä autoissa.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!