

0002 Información técnica de servicio


Asunto:	71-35884-00
Fabricante:	Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Modelo:	1,9 / 2,0 I TDI bomba inyectora
Código de motor:	AJM, ANU, ARL, ASY, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BDJ, BDK, BGW, BJB, BKC, BKE, BLT, BPW, BPX, BRU, BSW, BTB

Las juntas para tapas de válvulas no son aptas para todos los modelos.

La junta de la tapa de válvulas incluida en el juego no encaja en todas las tapas de válvulas que se utilizan para este motor. Existe una versión antigua de la tapa de válvulas para la que no hay ninguna junta de recambio.

Se reconoce por las dos muescas de posicionamiento interiores (véase figura 2b). En ese caso, la única solución consiste en adquirir una tapa de válvulas completa, incluida la junta, en Volkswagen/Audi.

Se reconoce por la muesca de posicionamiento exterior (véase figura 2a). El sellado se puede conseguir, entonces, con la junta suministrada por nosotros (Nº REINZ 71-35884-00).



VICTOR REINZ: la forma más sencilla de conseguir una buena junta.