



05 / 15



Das Original

Jeu de joints, injecteur

# Audi | Seat | Škoda | VW



## 690.170

Audi	Seat	Škoda	Volkswagen
BMN	BMN	BMN	BKP
BRD			BMA
BUY			BMN
BVA			BMR
			BVD
			BVE
			BWV

Lors du remplacement du boulon à rotule, il faut également changer la vis de réglage, d'où la fourniture des deux composants dans le jeu de joints d'injecteur 690.170. L'association d'une vis de réglage usagée et d'un boulon à rotule neuf conduit à l'usure prématurée de celui-ci, et augmente même considérablement son risque de rupture. Évitez de monter une vis de réglage usagée avec à un boulon à rotule neuf.