

Umrüstsatz Spanneinheit 55093 für Spannarm 55025

Technische Info-Nr. 2096

Fahrzeughersteller:

BMW E34, E36, E38, E39, E46, E53,
E60, E61, E65, E66, E83, Z3, Z4

Betroffene Motoren:

E34 520, 525
E36 320, 323, 325, 328
E38 728
E39 520, 523, 525, 528, 530
E46 320, 323, 325, 328, 330
E53 3.0
E60 520, 525, 530
E61 520, 525, 530
E65 730
E66 730
E83 2.5, 3.0
Z3 2.0, 2.2, 2.8, 3.0
Z4 2.2, 2.5, 3.0

Betroffene Artikel:

Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
1.	55025	11 28 1 427 252
2.	55093	11 28 1 722 789 11 28 1 748 131

Der mechanische Spannarm 55025 wurde durch den hydraulischen Umrüstsatz 55093 ersetzt.

Dieser Umrüstsatz beinhaltet alle notwendigen Teile zur Befestigung der hydraulischen Einheit sowie der Rolle (siehe Bild 3).

Eine entsprechende Montageanleitung liegt der Verpackung bei.

Wichtiger Hinweis:

Angaben der Fahrzeughersteller beachten!



Bild 1: 55025




Bild 2: 55093



Bild 3: Lieferumfang

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de