

Unterschiedliche Anschlagbleche Spannrolle 55765, N8 und 55442, N5

Technische Info-Nr. 2095

Fahrzeughersteller:

Audi	A3, TT, TT Roadster
Seat	Alhambra, Leon, Toledo II
Skoda	Octavia
Volkswagen	Bora, Golf IV, New Beetle

Betroffener Motor:

1.8, 1.8 T

Betroffene Artikel:

Nr.	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.
1.	55764	06B 109 243 (aktuell)
2.	55442	06B 109 243 F (aktuell)
		06B 109 243 D
		06B 109 243 A

Beim Austausch der Spannrolle im Steuertrieb ist auf die genaue Fahrzeugzuordnung zu achten.

Die beiden Spannrollen 55765 und 55442 sind äußerlich kaum zu unterscheiden.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der unterschiedlichen Geometrie des Anschlagbleches dürfen die Spannrollen nicht vertauscht werden!

Bei Montage der falschen Spannrolle besteht die Gefahr eines Motorschadens!

Angaben der Fahrzeughersteller beachten!



Bild 1: 55765 Kennzeichnung auf Hebel N8



Bild 2: 55442 Kennzeichnung auf Hebel N5

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de