

ERSETZUNG DER SPANNROLLE UND DES SCHWINGUNGSDÄMPFERS

TECHNISCHE INFO NR. 1098

FAHRZEUGHERSTELLER:

Audi, Seat, Škoda, VW

BETROFFENE MOTOREN:

AWT, AWM, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA

BETROFFENE ARTIKEL:

RUVILLE-Nr. ersetzt	RUVILLE-Nr. aktuell
55496	5636450 (Set)
55712	
5549651	
5549671	5636471 (Kit)
55496711	56364712 (Wasserpumpen-Kit)
55496712	56364711 (Wasserpumpen-Kit)

WICHTIGER HINWEIS!

Ein Mischverbau ist nicht zulässig, da die jeweiligen Bauteile aufeinander abgestimmt sind und nur so die korrekte Riemenspannung gewährleistet ist.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Bei oben genannten Fahrzeugen wurde der Schwingungsdämpfer 55712 (Bild 1, links) und die Spannrolle 55496 (Bild 1, rechts) durch das Kit 5636471 (Bild 2, links) und das Set 5636450 (Bild 2, rechts) ersetzt.

Die neuen Bauteile unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch in der Funktion. Bei der alten Ausführung hat der Schwingungsdämpfer, zusätzlich zur Spannrolle, einen Teil der Riemenspannung übernommen.

Die neue Umlenkrolle mit Halter 56365 (s. Bild 2) hat lediglich eine umlenkende Funktion. Die Riemenspannung und Dämpfung erfolgt ausschließlich durch die Spannrolle 56364 (s. Bild 2).



Bild 1: Links Schwingungsdämpfer 55712, rechts Spannrolle 55496



Bild 2: Links Kit 5636471, rechts Set 5636450

INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.