

OPTISCHE UNTERSCHIEDE BEIM RIEMENSPANNER 55760

TECHNISCHE INFO NR. 1034

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Audi	A6, 80
Ford	Galaxy
Seat	Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo
VW	Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

BETROFFENE MOTOREN:

1.7 D, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.4 D, 2.5 D

BETROFFENE ARTIKEL:

	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.:
Ford	55760	95VW-10145-DA 1039808
VW		028 903 315 R (aktuell) 028 903 315 N (ersetzt)

WICHTIGER HINWEIS!

Die von RUVILLE mitgelieferten Schrauben (M8x35) sind auf Grund der höheren Flanschdicke des Riemenspanners 55760 (Bild 1) unbedingt zu verwenden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!




Bild 1: Ausführung mit zwei Schrauben M8x35




Bild 2: Ausführung mit zwei Schrauben M8x22

Beim Austausch des Riemenspanners 55760 können am Fahrzeug die gezeigten Versionen verbaut sein. RUVILLE bietet derzeit die in Bild 1 dargestellte Version an. Beide Ausführungen entsprechen den technischen Anforderungen.



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.