

DESIGNÄNDERUNG DER SPANNROLLE 55973

TECHNISCHE INFO NR. 1088

FAHRZEUGHERSTELLER / MODELL:

Citroen	C4, C5, C8, Jumpy
Fiat	Scudo, Ulysse
Ford	Focus C-Max, C-Max, Focus II, Galaxy, Kuga, Mondeo IV, S-Max
Lancia	Phedra
Peugeot	307, 308, 407, 508, 607, 807, Expert
Volvo	C30, S40, V40, V50, C70, V70, S80

BETROFFENE MOTOREN:

2.0 HDI, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.0 TDCi, 2.0 TDI

BETROFFENE ARTIKEL:

	RUVILLE-Nr.	OE-Nr.:
Citroen	55973	0829.A4
Fiat	55973	9464640480
Ford	55973	1231975 / 3M5Q-6B217-AA
Lancia	55973	9464640480
Peugeot	55973	0829.A4
Volvo	55973	8653651

SPANNROLLE ENTHALTEN IN FOLGENDEN KITS:

5597370	Zahnriemensatz
5597350	Rollensatz
55973701	Wasserpumpen-Kit

WICHTIGER HINWEIS!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung



Bild 3: Alte Ausführung



Bild 4: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle mit der Artikelnummer 55973 modifiziert.

Diese Technische Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1 und 3) und der neuen Version (Bild 2 und 4).

In der Umstellungsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Ausführungen kommen. Beide Versionen entsprechen den technischen Anforderungen und können uneingeschränkt für die, in den Katalogmedien angegebenen Fahrzeugen genutzt werden.

INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.