



SERVICE INFO – EvR 1085



Setovi senzora kontrolne poluge

Proizvođači:	Fiat
Modeli:	Marea (185) Marea Weekend (185)
Ruville br.:	Kit 1 - 935850E1 2 - 935851E1 Kontrolna poluga 1 - 030 121 005N 2 - 030 121 008D
OE br.:	Senzor 1 - 46539832 2 - 46539833 Kontrolna poluga 1 - 46519893, 46519894 2 - 46519897, 46519898



Slika 1:

Uvijek provjerite učvršćivače/umetke ovjesa kotača i upravljanje kada mijenjate kontrolnu polugu.

U različitim vozilima ABS senzori moraju se rastaviti pri zamjeni kontrolne poluge. Izlaganje okolišnim utjecajima i kontaktnoj koroziji također može utjecati na te senzore te je često nemoguće ukloniti ih bez uzrokovanja oštećenja.

Kako bi se izbjegla duga vremena zastoja u radionici i moglo zajamčiti visoko zadovoljstvo kupaca, specijalist za sustave Ruville nudi set koji se sastoji od seta za kontrolnu polugu i senzora.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite li više? Mi Vam možemo pomoći!
Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Egon von Ruville GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg / Germany
Phone: +49 40 733 44-0
www.ruville.com

EvR 1085