

SKF Informacije o proizvodu

Unapređenje konstrukcije poluosovina



Putnički automobili i Laka Komerćijalna Vozila



SKF Unapređenje konstrukcije poluosovina



SKF Promene u konstrukciji poluosovina

Za gore navedene aplikacije, SKF je unapredio konstrukciju poluosovina. Nova konstrukcija poluosovina, napravljenih u Italiji, je u skladu sa OE specifikacijama i usklađena sa kvalitetom i performansama OE proizvoda. Materijal manžetne na Homokinetičkom zglobu (strana do točka) je Termoplastika prema materijalu korišćenom u manžetnama OE .

Predhodna SKF konstrukcija takođe je garantovala optimalno uklapanje i performanse.



Predhodna SKF konstrukcija



Nova SKF konstrukcija



SKF Homokinetički zglobovi se uvek uklapaju sa novom konstrukcijom SKF Poluosovina, po tabeli aplikacija na sledećoj strani. Za profesionalnu popravku, za SKF poluosovinu montiranu na vozilo uvek je potreban nov SKF Homokinetički zglob!



SKF Informacije o proizvodu

Unapređenje konstrukcije poluosovina

Ispod se nalazi lista unapređenih kompleta sa promenom konstrukcije Poluosovine i odgovarajućim Homokinetičkim zglobovima za montažu u slučaju oštećenja homokinetičkog zgloba.

| Proizvođač vozila | OE Br Poluosovine | SKF Komplet poluosovine | SKF Komplet HK Zgloba |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| VAG Ford | 7M3 407 761 YM21-3B437-AC | VKJC 7004 | VKJA 3002 |
| VAG | 1K0 407 271 EE | VKJC 4592 | VKJA 3945 |
| PSA Fiat | 3273.NP 71792561 | VKJC 8525 | VKJA 3028 |
| Mercedes | A 169 370 55 72 | VKJC 3305 | VKJA 5356 |
| Renault | 77 11 135 005 | VKJC 8102 | VKJA 5354 |
| PSA | 3272.NP | VKJC 8523 | VKJA 3945 |
| VAG | 1K0 407 272 EN | VKJC 4620 | VKJA 3028 |
| BMW | 31 60 7 565 313 | VKJC 1209 | VKJA 5923 |
| Mercedes | A 169 370 56 72 | VKJC 3303 | VKJA 5349 |
| PSA Fiat | 3273.CK 51872270 | VKJC 4508 | VKJA 3945 |
| BMW | 31 60 7 565 314 | VKJC 1210 | VKJA 5923 |
| Renault | 77 01 469 374 | VKJC 1286 | VKJA 5354 |
| PSA Fiat | 3273.CJ 1495538080 | VKJC 4507 | VKJA 3945 |
| VAG | 8D0 407 272 DL | VKJC 5466 | VKJA 5923 |
| VAG | 8D0 407 272 EK | VKJC 5480 | VKJA 3001 |
| Renault | 77 11 135 243 | VKJC 1283 | VKJA 5354 |
| VAG | 8E0 407 271 BE | VKJC 5519 | VKJA 3002 |
| Opel | 95516047 | | |
| Nissan | 39101-00Q4F | VKJC 1353 | VKJA 3040 |
| Renault | 39 10 126 75R | | |
| Renault | 77 01 352 882 | VKJC 2896 | VKJA 5354 |
| Opel | 95516046 | | |
| Nissan | 39100-00Q4H | VKJC 1352 | VKJA 3040 |
| Renault | 39 10 051 87R | | |
| VAG | 8D0 407 272 BB | VKJC 4879 | VKJA 3002 |
| VAG | 8D0 407 271 BB | VKJC 5444 | VKJA 3002 |
| Renault | 82 00 844 451 | VKJC 1296 | VKJA 5354 |
| Fiat | 51872270 | VKJC 3676 | VKJA 3945 |



Za SKF poluosovinu montiranu na vozilo uvek je potreban nov SKF Homokinetički zglob!

YouTube [Kliknite ovde da pogledate SKF tehničke sadržaje na Youtube!](#)