



# VKBA 3608

Bollettino tecnico - Settembre 2015

VKBA 3608



Renault: Laguna II , Laguna II Grandtour, Clio II ---> 2000-11-01



Montaggio supporto sensore ABS nel centro dello snodo



OE Nb: Renault: 77 01 206 661, 77 01 208 060, 77 01 209 807, 40 21 020 84 R, 40 21 027 71 R

## VKBA 3608



Il kit cuscinetto ruota VKBA 3608 ha un supporto del sensore incluso tra i diversi accessori contenuti nel kit.



figura 1

### Montaggio corretto

Il supporto sensore ABS è collocato al centro, non può danneggiare il cuscinetto e il sensore ABS genererà un segnale preciso.




figura 2

### Montaggio errato

Il sensore ABS **NON** è collocato al centro, ciò causa una deformazione del supporto sensore ABS e un'abrasione della tenuta ABS. Ciò potrebbe determinare un guasto prematuro del cuscinetto e problemi ai segnali ABS (vedere immagini a destra).

### Montaggio del supporto sensore ABS

Quando si monta il supporto sensore ABS, è obbligatorio collocarlo al centro dello snodo, prima di premere all'interno il cuscinetto (vedere figura 1). Una posizione errata del supporto sensore causa un'abrasione della tenuta ABS e porta a un guasto prematuro a causa della deformazione del supporto sensore ABS (vedere figura 2).



Install confidence  
[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

© SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2015

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto con specifica autorizzazione della SKF Industrie S.p.A. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

