

SKF Información técnica

VKBA 6543 – Sustitución obligatoria de los anillos protectores



VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50



Sustitución obligatoria de los anillos de protección durante el montaje del rodamiento de rueda



OE N°: 31340604

En conformidad con las recomendaciones del equipo original de reemplazar los anillos de protección durante el montaje del rodamiento de rueda, SKF los ha incorporado en el kit de rodamiento de rueda VKBA 6543 desde el código de lote 24 O. Es obligatorio reemplazar el anillo antiguo ya que puede dañarse durante la extracción del rodamiento o al montar el nuevo.

¡Nota! ¡Dependiendo de la longitud del árbol de transmisión, sólo se necesita sustituir un anillo! Compruebe la longitud del árbol de transmisión del vehículo antes de montar el rodamiento nuevo.



7 mm



Para árboles de transmisión cortos



Para árboles de transmisión largos

9,5 mm

VKBA 6543



[¡Puedes ver nuestros vídeos técnicos en Youtube en el canal SKFAftermarket!](#)

© Grupo SKF 2017

El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización por escrito. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

