

SKF Tehnički bilten

VKBA 6676 – Kontrolni položaj uskočnika



MERCEDES V-Class, Viano, Vito



Kontrolni položaj sigurnosnog prstena prije montaže ležaja



Marka automobila	OE br. kompletnog zgloba
Mercedes	639 330 12 32, 639 330 13 32


Za prethodno navedene namjene SKF ležaj kotača uključen u komplet VKBA 6676 opremljen je uskočnikom za kompletan i stručan popravak. Može se desiti da uskočnik tijekom transporta u kutiji ispadne iz položaja. To nema nikakvih posljedica i uskočnik se jednostavno može pogurnuti u odgovarajući položaj na dnu ležaja.

Napomena! Obavezno se pridržavati proizvođačevih uputa za montažu i koristiti SKF alat VKN 600 za montažu novog ležaja.

VKBA 6676



Prislonite QR kod za gledanje videa o demontaži i montaži 2.1 ležaja!



Primjer ispada uskočnika iz položaja



1. Uskočnik ispao iz položaja.



2. Pritiskom razdvojite uskočnik.



3. Vratite ga u odgovarajući položaj na ležaju.



4. Uskočnik je namješten.



5. Koristiti SKF alat VKN 600 za montažu ležaja.

YouTube [Kliknite ovdje za SKF tehničke video sadržaje na Youtube!](#)

© SKF Grupa 2018

Sadržaj ove publikacije zaštićen je pravima izdavača i ne smije se reproducirati (ni objavljivati) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je točnosti informacija u ovoj publikaciji, no ne preuzima se odgovornost za izravne, neizravne ili posljedične gubitke ili štete nastale korištenjem tih informacija.

