

SKF Tehnički bilten

VKBA 6699 - Kontrolni položaj uskočnika



MERCEDES Sprinter, VW Crafter



Kontrolni položaj sigurnosnog prstena prije montaže ležaja



Marka automobila	OE br. kompletnog zgloba
Mercedes	A 906 33 02 420, A 906 33 02 520, A 906 33 03 420, A 906 33 03 520
VW	2E0 407 303P


Za prethodno navedene namjene SKF ležaj kotača uključen u komplet VKBA 6699 opremljen je uskočnikom za kompletan i stručan popravak. Može se desiti da uskočnik tijekom transporta u kutiji ispadne iz položaja. To nema nikakvih posljedica i uskočnik se jednostavno može pogurnuti u odgovarajući položaj na dnu ležaja.

Napomena! Obavezno se pridržavati proizvođačevih uputa za montažu i koristiti SKF alat VKN 600 za montažu novog ležaja.

VKBA 6699



Prislonite QR kod za gledanje videa o demontaži i montaži 2.1 ležaja!



Primjer ispada uskočnika iz položaja



1. Uskočnik ispao iz položaja.



2. Pritiskom razdvojite uskočnik.



3. Vratite ga u odgovarajući položaj na ležaju.



4. Uskočnik je namješten.



5. Koristiti SKF alat VKN 600 za montažu ležaja.

[Kliknite ovdje za SKF tehničke video sadržaje na Youtube!](#)

© SKF Grupa 2018

Sadržaj ove publikacije zaštićen je pravima izdavača i ne smije se reproducirati (ni objavljivati) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećena je točnosti informacija u ovoj publikaciji, no ne preuzima se odgovornost za izravne, neizravne ili posljedične gubitke ili štete nastale korištenjem tih informacija

