



VKBA 7455

Technická informace – květen 2009

VKBA 7455



SUZUKI Grand Vitara 1.6, 2.0, 2.5 s ABS.



Při demontáži ložiska může dojít k poškození kroužku ABS. Především při vyndávání poloosy ve snaze dosáhnout na další komponenty.



SKF však nabízí řešení! K dispozici jsou dvě sady: VKBA 7455 – sada obsahuje kroužek ABS (pokud je kroužek poničen) a VKBA 3924 – sada neobsahuje kroužek ABS (pokud lze kroužek znovu použít)

VKBA 7455


Díly	Kusy
Ložisko	1
Vymezovací kroužek	1
Těsnění (gufero)	1
ABS Ring	1

VKBA 7455 Obsah sady

VKBA 3924 Obsah sady



Axle design s ABS.



© SKF je registrovaná obchodní značka SKF Group.

© SKF Group 2009

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

