



# VKBA 7455

Műszaki adatlap - 2009. augusztus

VKBA 7455



SUZUKI Grand Vitara 1.6, 2.0, 2.5 ABS-vel



A csapágy cseréje során az ABS jeladógyűrű tönkremehet – különösen a féltengely kiszerelésekor.



Megoldásként az SKF lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy olyan készletet válasszon, mely az igényeinek leginkább megfelelő.  
VKBA 7455 – ABS jeladógyűrűvel – ha az ABS gyűrű törött/sérült.

## VKBA 7455

Alkatrész	Mennyiség
Csapágy	1
Roppantógyűrű	1
Szimmering	1
ABS jeladógyűrű	1

## VKBA 7455 készlet tartalma

### VKBA 3924 készlet tartalma



Szimmering



Roppantógyűrű




Csapágy



ABS gyűrű

## Tengelykialakítás – ABS-vel



© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2009

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

