



# VKBA 7455

Technisch Bulletin - Mei 2009

VKBA 7455



SUZUKI Grand Vitara 1.6, 2.0, 2.5 met ABS.



De magneetring ABS kan beschadigd raken bij het vervangen van de lager - vooral als de as is gedemonteerd om toegang te krijgen tot de componenten.




Als oplossing biedt SKF de keuze uit verschillende sets om aan de eisen van de technicus te voldoen. VKBA 7455 - bevat een magneetring ABS - te gebruiken als de magneetring ABS is gebroken/beschadigd. VKBA 3924 - bevat geen magneetring ABS - te selecteren als de magneetring ABS niet is gebroken/opnieuw gebruikt kan worden.

## VKBA 7455


| Component       | Aantal |
|-----------------|--------|
| Lager           | 1      |
| Afstandsring    | 1      |
| Oliekeerring    | 1      |
| Magneetring ABS | 1      |

## Inhoud set VKBA 7455

### Inhoud set VKBA 3924



## Uitvoering as - uitgerust met ABS



© SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Groep.

© SKF Groep 2009.

Het auteursrecht voor de inhoud van deze publicatie is in handen van de uitgever. De inhoud mag niet worden vermenigvuldigd (geldt ook voor uitreksels) zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming is verleend. Aan de nauwkeurigheid van de informatie in deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Er kan echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor verlies of schade dat/die direct of indirect voortvloeit uit of het gevolg is van het gebruik van de informatie in deze publicatie.

