

VKBA 7455

Teknisk Bulletin #8 – 2009

KAROSSERI



SUZUKI Grand Vitara 1.6, 2.0, 2.5 med ABS.



ABS-ringene kan bli ødelagt når lageret byttes, særlig når akselen demonteres for å få tilgang til komponentene.



Som løsning tilbyr SKF en rekke sett for å imøtekomme mekanikerens behov. VKBA 7455 - med en ABS-ring - brukes hvis ABS-ringene er ødelagt/skadet. VKBA 3924 - ingen ABS-ring medfølger - velg denne hvis ABS-ringene ikke er ødelagt/kan brukes om igjen.

VKBA 7455

Komponent	Antall
Lager	1
Avstandsring	1
Oljetetning	1
ABS-ring	1

Innhold i sett VKBA 7455

Innhold i sett VKBA 3924



Oljetetning



Avstandsring




Lager



ABS-ring

Akseldesign - med ABS



Install Confidence

www.vsm.skf.com

