



VKBA 7573

Teknisk bulletin - februari 2012

VKBA 7573



Chevrolet Kalos och Aveo, Kalos och Aveo Variant



Teknisk information VKBA 7573 (BAKAXEL)



Vid service på Chevrolet/Daewoo Kalos och Chevrolet Aveo hjullager är det inte alltid nödvändigt att byta hela hjullagret. Navet kan istället återanvändas genom att enbart byta själva lagret. Men det är viktigt att montera lagret i navet på rätt sätt, genom att trycka på lagrets ytterring för att förhindra skador på de inre komponenterna och på lagrets löpbanor. Satsen VKBA 7573 levereras med ett HUB 1-lager, en låsring och en mutter, och kan användas i både ABS- och icke-ABS-versioner:




BILTILLVERKARE	MODELL	MOTOR	OE-NUMMER
Daewoo	Kalos	1.2 / 1.4 / 1.5	96471773 /96471774 96471775 /96471776
Chevrolet	Kalos	1.2 / 1.4	
Chevrolet	Aveo	1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6	



Inpassningsinstruktioner för VKBA 7573


1. Ta bort låsringen och tryck ut lagret från navet.

Kontrollera navet in- och utvändigt. Om navet är skadat eller i dåligt skick ska en komplett enhet beställas och den här satsen är inte tillräcklig.




2. Montera det nya lagret i navet och därefter låsringen enligt den vanliga monteringsmekanismen för HUB 1, inklusive appliceringen av LGAF-3 medel mot passningsrost.


Det här steget måste genomföras försiktigt eftersom lagret kan skadas om det trycks in i navet med krafter som anbringats felaktigt på lagret.



RÄTT



EJ RÄTT



3. Montera på axeln och dra åt den nya axelmuttern.

© SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2012

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

