

# VKPC 85310/85314

Teknisk bulletin – oktober 2015



Opel/Vauxhall Agila, Astra, Combo, Corsa, Meriva, Tigra  
Bensinmotor 1.0, 1.2, 1.4




Obligatoriskt byte av vattenpump med OE-termostat



Opel/Vauxhall OE Nr: 13 34 145 / 13 34 166 / 24469102

SKF erbjuder två olika alternativ på eftermarknaden för ovan nämnda applikationer.


## VKPC 85314



Vattenpump inklusive sensor med:

- slangkoppling
- packning
- temperatursensor

## VKPC 85310



Vattenpump utan sensor med:

- slangkoppling
- packning

## Råd för byte av vattenpump och relaterade komponenter




Termostaten får endast ersättas med en termostat som uppfyller OE-specifikationerna och dimensionerna.


Om det förekommer reklamationer efter montering av VKPC 85310 och VKPC 85314 gällande att motorn inte når normal arbetstemperatur är grundorsaken sannolikt att den monterade termostaten inte uppfyller OE-specifikationerna.

Biltillverkaren erbjuder två termostattyper beroende på användningsområde. Glidokets diameter är 22 eller 23 mm.

**Obs!** Om en termostat som inte uppfyller OE-måtten är monterad (glidok på upp till 28,5 mm finns på marknaden) öppnas den bara första gången och fastnar i öppet läge i vattenpumphuset. Detta leder till att motorn inte når normal arbetstemperatur efter nästa kallstart.



OE-termostat  
(diameter: 22–23 mm)



Termostater på eftermarknaden som inte uppfyller OE-specifikationerna.  
(diameter: >23 mm)

Install confidence  
[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)