



TIP febi 38309



odpowiedni do silników

BMW Serii 1/2/3/4 2010 →

F 20/F21/F23/F30//F31/F32/F33/
F34/ F36 + LCIs

Nr por. 31 30 6 855 817



PL

Uwaga! Różne wersje wykonania łożyska mocowania kolumny amortyzatora!

Łożysko mocowania kolumny amortyzatora w zawieszeniu standardowym
(nie dotyczy zawieszenia regulowanego wersji M)




Uwaga!


febi 38309: 3 otwory M8
tylko →04/2013
febi 39925: 3 otwory M10
febi 102532: 6 otworów M8

Należy sprawdzić wersję
zamontowaną
w samochodzie!

febi 39925
Nr por. 31 30 6 863 135



febi 102532
Nr por. 31 30 6 881 929



W modelach wyżej wymienionych serii, montowano różne łożyska mocowania
kolumny kierowniczej, różniące się ilością otworów oraz rozmiarem gwintu.

Zachęcamy do zarejestrowania się do oficjalnego newslettera febi bilstein, dzięki czemu będziecie Państwo automatycznie otrzymywać drogą mailową najnowsze informacje techniczne!

Warto zapytać o części zamienne febi bilstein. Cała oferta dostępna jest na stronie: partsfinder.bilsteingroup.com