

Сензор за нивото за AdBlue® - резервоара

При повреда този сензор започва да изпраща грешен сигнал до електронния блок за управление, като например "AdBlue резервоара е празен". В този случай двигателят ще превключи на режим "Аварийна Програма" и в резултат мощността значително ще се намали. Тази част веднага трябва да се смени.



Моля обърнете внимание!

В допълнение на загубата на мощност в режим "Аварийна Програма" не се достигат и стандартите за отработени газове и съответно стандартите Euro 4, 5 или 6 не се изпълняват, а тъй като изчисляването на пътните и магистрални такси се базира на Euro# стандарта за отработени газове, то строго погледнато горното може да се смята за криминално престъпление. Полицията е в състояние да чете тази "грешка" на автомобила, дори след дълъг период от време, което може съответно да доведе до глоба или осъдителна присъда.

febi 40123



Ориг. No. 81.15408.0006
за MAN KAT, TGA, TGS, TGX, HOC, Lion's, Lion's City, Lion's Coach, Lion's Regio

За повече febi резервни части моля посетете: www.trucks.febi-parts.com