

NUOVO PRODOTTO IN EVIDENZA | OTT2019



febi 103206

adattabile per:

Ford B-Max 2012>, Ford Fiesta 2008, Ford
Ranger 2002 >, Ford Tourneo 2012, Ford Transit
2013 >



IT

Devioluci

Funzione

Interruttore montato sul piantone sterzo, aziona gli indicatori di direzione e i proiettori abbaglianti.

Causa di guasto

La freccia non si spegne perché l'interruttore è bloccato e non riesce a ritornare nella posizione centrale. Questo problema riguarda solitamente la freccia sinistra.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: partsfinder.bilsteingroup.com