




febi 101601

Aplicações:

Ford Transit 2.4 Tdci 00-06



PT

Motor de arranque

Problema

Estalar do solenóide e falha na engrenagem do motor de arranque, ou funcionamento intermitente do motor de arranque.

Causa

Quantidade excessiva de pó ferroso produzido pela deterioração gradual do volante bimassa. Isto pode resultar na falha do motor de arranque pela contaminação dos ímãs do motor e do veio do pinhão.

Solução

Remova a caixa de velocidades e substitua, se necessário, os componentes de desgaste da embraiagem e volante do motor. De seguida, substitua o motor de arranque avariado. Falhar neste procedimento significa que o novo motor de arranque ficará contaminado e irá falhar a curto prazo.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com