



febi 36070

**Geschikt voor:**

Diverse modellen van Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Landrover, Mitsubishi en Peugeot



Voorbeeld van een defecte reductor waarbij gebruik wordt gemaakt van een magnetische testkaart

NL



Beschrijving onderdeel: polair wiel voor krukas

Opgelet!

Een magnetische reductor is uiterst gevoelig voor iedere vorm van reiniging of hantering. Hierdoor kan deze defect raken, wat kan leiden tot een foutief snelheidssignaal van de krukassensor. Dit kan dan weer leiden tot een storing in het motormanagement waarbij een fout wordt geregistreerd, zoals foutcode P0336 (hierboven vindt u een voorbeeld van een defecte reductor met beschadigde magnetische segmenten). febi raadt aan om het magnetische reductorwiel voor de krukas te vervangen op hetzelfde ogenblik als de routinevervanging van de distributieriem en/of de torsietrillingsdemper (TVD).

febi biedt dit onderdeel afzonderlijk aan, maar ook in een set samen met de TVD en bout (36433 of 106476). Deze combinatieset maakt een professionele reparatie mogelijk en voorkomt mogelijke klachten. Op deze manier besparen zowel de werkplaats als de klant tijd en geld.

Meer technische informatie vindt u op: partsfinder.bilsteingroup.com