



febi 38023

подходит для:

5-ступенчатой автоматической
КПП Mercedes-Benz 722.6



Сравн. № 140 589 15 21




RU

Необходимо проверить уровень масла в 5-ступенчатой автоматической КПП Mercedes-Benz (722.6)? Нет проблем! febi предлагает решение проблемы! Маслощуп для автоматической КПП

После замены масла в автоматической КПП или при наличии подозрения на его утечку необходимо проверить уровень масла. Наличие маслощупа для коробки передач в автомобиле не предусмотрено.

Маслозаливная трубка находится в моторном отсеке (рис. 1). Колпачок трубки зафиксирован от непреднамеренного открытия. Перед началом измерения отломите подходящим инструментом пластину предохранительного штифта (рис. 2), после чего удалите предохранительный штифт и снимите колпачок с маслозаливной трубки (рис. 3).





febi 44204

После проверки уровня масла маслощуп необходимо достать! Колпачок можно снова зафиксировать с помощью нового предохранительного штифта (febi 44204).



Внимание!

Для проверки уровня масла введите щуп до упора в маслозаливную трубку. Так как вышеуказанная АКПП устанавливается на различных автомобилях, длина маслозаливной трубки может отличаться. Поэтому, после того как щуп достиг дна коробки, часть маслощупа может выглядывать наружу (рис. 4).