

Applicabile a:
Vari modelli Volkswagen, Audi,
Seat, Skoda e Mitsubishi



IT

Paraolio per albero motore

Problema

Perdita d'olio dopo la sostituzione della guarnizione dell'albero motore.

Causa

Quando si installa il paraolio, il labbro di tenuta si danneggia facilmente e il paraolio stesso non assolve alla sua funzione.

Soluzione

Il paraolio albero motore febi 38238 viene fornito completo di un adattatore per facilitarne l'installazione.

Viene fornito per evitare danni al paraolio stesso.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com