

## Ochrona przed następstwami uszkodzenia z czujnikiem ciśnienia różnicowego MEYLE-ORIGINAL!

**MEYLE reaguje wraz ze swoim rozszerzeniem programu czujników między innymi na aktualne tematy jakości spalin silników wysokoprężnych**

Uszkodzone komponenty układu elektronicznego mogą stać się bardzo drogie: uszkodzony czujnik ciśnienia różnicowego (czujnik DP) może doprowadzić do nienaprawialnego uszkodzenia na filtrze cząstek stałych (DPF) – z bardzo drogimi następstwami, aż nawet po uszkodzenie turbodoładowania i silnika.

A przy tym wymiana kompletnego filtra cząsteczek stałych nie zawsze jest konieczna: często wymiana jednego pojedynczego czujnika może zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy – to cieszy zarówno warsztaty, jak i kierowców!

Wraz z czujnikiem DP jakości MEYLE-ORIGINAL MEYLE oferuje korzystną alternatywę dla wymiany całego filtra cząsteczek stałych i produktów OE.

### **Czujnik DP MEYLE-ORIGINAL w skrócie:**

- Wyprodukowany według specyfikacji producenta oryginału
- **Kompatybilność oprogramowania:** bezproblemowa komunikacja pomiędzy czujnikiem DP MEYLE-ORIGINAL a sterownikiem może zapobiec błędnym diagnozom i kolejnym uszkodom
- **Pewna sprawa dla klienta i warsztatu:** Czujnik MEYLE spełnia najwyższe wymagania wobec technicznych i prawnych wymagań dla pojazdów z silnikiem wysokoprężnym i badań spalin
- **Produkcja w warunkach sterylnych** zapewnia najwyższą jakość dla wrażliwych komponentów układów elektronicznych.
- Referencje MEYLE dla **26 milionów samochodów**. W roku 2018 planowane uzupełnienie programu.



### **Porady warsztatowe Meyle:**

1. Przy uszkodzeniu czujnika, co jest sygnalizowane zapaleniem lampki kontrolnej na kokpicie, czujnik musi być niezwłocznie wymieniony po to, aby uniknąć kolejnych uszkodzeń filtra cząstek stałych.
2. Przy wymianie filtra cząstek stałych należy koniecznie wymienić także czujnik ciśnienia różnicowego.
3. MEYLE zaleca przy wymianie czujnika DP także równoczesną wymianę przewodów ciśnieniowych na czujniku.

Nr Meyle	Nr krótki	Zastosowanie
114 801 0000	MEX0622	AUDI A3 (8P1, 8PA) (05/03-08/12), Q3 (8U) (06/11-), TT (8J3, 8J9) (08/06-06/10); SEAT Alhambra II (710) (06/10-05/11), Leon / Toledo/Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04-05/10); SKODA Fabia II (12/06-), Octavia II (1Z_) (02/04-12/10), Roomster (03/06-03/10), Superb II (3T) (03/08-11/10), Yeti (5L) (05/09-); VW Amarok (09/10-), Beetle (5C1) (04/11-), CC (11/11-), Caddy III (2KA, 2KB) (03/04-08/10), Caddy IV (05/15-), Crafter (04/06-07/11), Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03-05/09), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Jetta III (1K2) (08/05-10/10), Jetta IV (162) (04/10-), Passat (362, 365) (08/10-), Passat (3C_) (03/05-10/11), Passat (A32) (04/11-12/14), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7N) (05/10-05/12), Tiguan (09/07-08/09), Touran (1T3) (05/10-01/13), Transporter V (04/03-11/09), Transporter VI (04/15-)
114 801 0001	MEX0623	AUDI A3 (8V1, 8V5, 8V7, 8PA) (04/12-), A4 (8K2, 8K5, 8KH) (11/07-), A4 (8W2, 8W5 B9) (05/15-), A5 (8F, 8T) (06/07-), A5 (F5) (06/16-), A6 (4G2, 4G5, C7) (11/10-05/13), Q2 (09/16-), Q3 (8U) (06/11-), Q5 (8R) (11/08-), Q5 (FY) (01/17-), TT (8S) (09/14-); SEAT Alhambra II (710) (06/10-05/11), Ateca (06/16-), Leon (5F) (09/12-); SKODA Kodiaq (03/17-), Octavia III (5E3/5E5) (11/12-), Superb III (03/15-), Yeti (5L) (05/09-); VW Beetle (5C1) (04/11-), CC (11/11-), Caddy IV (05/15-), Crafter (04/06-07/11), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Golf VII (08/12-), Jetta IV (162) (04/10-), Passat (A32) (04/11-12/14), Passat (8B) (08/14-), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7N) (05/10-05/12), Tiguan (09/07-08/09), Tiguan Allspace (BW2) (03/17-), Tiguan II (02/16-), Touareg (7P5) (01/10-), Touran II (09/15-)
114 801 0002	MEX0624	AUDI A3 (8P1, 8PA) (05/03-08/12), A4 (8EC, 8ED) (11/04-06/08), A6 (4F2, 4FH, 4F5) (05/04-08/11), TT (8J3, 8J9) (08/06-06/10); SEAT Alhambra I (7V8, 7V9) (04/96-03/10), Ibiza III / Cordoba (02/02-11/09), Ibiza IV (6J1, 6J5, 6J8) (03/08-06/10), Leon / Toledo / Altea (1P1, 5P2, 5P5) (03/04-05/10); SKODA Fabia II (12/06-), Octavia II (1Z_) (02/04-12/10), Roomster (03/06-03/10), Superb II (3T) (03/08-11/10), Yeti (5L) (05/09-); VW Caddy III (2KA, 2KB) (03/04-08/10), Crafter (04/06-07/11), Eos (03/06-11/10), Golf V (1K1, 1K5, 5M1) (10/03-05/09), Golf VI (5K1, 517, AJ5) (10/08-11/13), Jetta III (1K2) (08/05-10/10), Passat (3C_) (03/05-10/11), Phaeton (3D) (04/02-), Polo (9N_) (10/01-11/09), Scirocco (137) (05/08-05/11), Sharan (7M) (09/95-03/10), Tiguan (09/07-08/09), Touareg (7LA, 7LB, 7L7) (10/02-05/10), Touran (1T1, 1T2) (02/03-05/10), Transporter V (04/03-11/09)
11-14 801 0000	MEX0621	CITROËN Berlingo II (04/08-), C Elyse (11/12-), C-Crosser (02/07-), C2 / C3 I / Pluriel (02/02-09/05), C3 II (11/09-), C3 Picasso (02/09-), C4 Aircross (04/12-), C4 Cactus (09/14-), C4 Grand Picasso II (09/13-), C4 I / Coupe / Grand Picasso / Picasso / Stufenheck (11/04-1, C4 II / DS4 (11/09-), C5 I / C5 II (03/01-04/07), C5 III (RD_, TD_) (02/08-), C6 (09/05-), C8 (07/02-), DS3 (11/09-), DS5 (11/11-), Jumpy II (01/07-), Spacetourer (04/16-), Xsara Picasso (12/99-09/06); FIAT Scudo II (270) (01/07-), Ulysse II (179) (08/02-06/11); LANCIA Phedra (09/02-11/10); PEUGEOT 1007 (04/05-), 2008 (03/13-), 206 (08/98-03/09), 207 (02/06-10/08), 208 (03/12-), 3008 (06/09-), 301 (11/12-), 307 (08/00-01/05), 308 (09/07-), 308 II (09/13-), 4007 (02/07-), 4008 (05/12-), 407 (05/04-12/09), 5008 (06/09-), 5008 II (12/16-), 508 (11/10-), 607 (02/00-07/04), 807 (06/02-05/06), Boxer III (04/06-), Expert II (01/07-), Expert III (04/16-), Partner II (04/08-), RCZ (03/10-)
36-14 801 0000	MEX0626	INFINITI EX (J50) (10/08-), FX II (10/08-), Q70 (Y51) (03/13-); NISSAN Cube (Z12) (03/10-), Juke (06/10-), NV200 (02/10-), Navara (D40) (07/05-), Note (03/06-), Pathfinder (R51) (01/05-), Qashqai I (02/07-), X-Trail (T31) (03/07-)
714 801 0000	MEX0627	CITROËN Jumper III (04/06-); FORD Fiesta VI (06/08-), Transit '02 (06/02-), Transit '06 (04/06-); MAZDA 2 (DE) (10/07-); PEUGEOT Boxer III (04/06-); VOLVO C30 (10/06-12/12), C70 II (03/06-), S40 II / V50 (01/04-), S60 II / V60 (04/10-04/12), S80 II (03/06-), V70 III (08/07-), XC60 (05/08-12/10), XC70 II (08/07-)