

NUOVO PRODOTTO IN EVIDENZA | OTT2019

SWAG[®]

SWAG 50 10 3206

adattabile per:

Ford B-Max 2012>, Ford Fiesta 2008,
Ford Ranger 2002 >, Ford Tourneo
2012, Ford Transit 2013 >



IT

DEVIOLUCI

Funzione

Interruttore montato sul piantone sterzo, aziona gli indicatori di direzione e i proiettori abbaglianti.

Causa di guasto

La freccia non si spegne perché l'interruttore è bloccato e non riesce a ritornare nella posizione centrale. Questo problema riguarda solitamente la freccia sinistra.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: partsfinder.bilsteingroup.com