

SWAG 30 93 8362, 20 94 6140

Passend für:

BMW E84, E89, F10, F25, F30 mit
N20 & N26 Motoren

SWAG®


DE

Steuerkettensatz, Kettensatz für Ölpumpe

Problem

Jaulende Geräusche aus dem unteren Motorbereich nahe der Ölpumpe, welche in der Frequenz mit zunehmender Motordrehzahl steigen.

Grund

Verschlissene Kettenräder am Kettentrieb der Ölpumpe.

Lösung

Entfernen Sie die Steuerketten, die Kettenräder, die Gleitschienen und die Kettenspanner am Kettentrieb der Ölpumpe und des Steuertriebs und prüfen Sie diese auf Verschleiß.

Ersetzen Sie das verschlissene Modul des Kettentriebs der Ölpumpe (20 94 6140) und die Komponenten des Steuertriebs (30 93 8362) unter Beachtung der Herstellervorgaben und wechseln Sie das Motoröl und den Ölfilter.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com