

SWAG 30 94 4945

Applicabile a:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Mitsubishi,
Vari modelli
Motori 1.9 & 2.0 TDi

SWAG[®]

IT

Corpo farfallato

Problema

Spia di gestione del motore accesa, scarso rendimento, aumento temperatura del motore e / o tentennamento del motore durante lo spegnimento. Vengono registrati i codici errore relativi al corpo farfallato, al flap del collettore aspirazione e motorino ventola raffreddamento motore.

Causa

Questi sintomi possono essere causati da un eccessivo accumulo di depositi carboniosi, guasto ai componenti di azionamento del corpo farfallato o piastra dell'acceleratore bloccata. Il risultato è anche un fusibile bruciato che protegge entrambi, ventola di raffreddamento e circuiti del corpo farfallato.

Soluzione

Controllare e ripristinare tutti i circuiti relativi al componente difettoso per poi sostituire il corpo farfallato.

Per ulteriori informazioni tecniche visita: partsfinder.bilsteingroup.com