


SWAG 60 93 6444

Aplicações:
Renault 1.6 16V
Motor: K4M

SWAG®



PT

Kit de distribuição com bomba de água

Problema

Arranque intermitente e ruído proveniente do topo do motor ao ligar pela primeira vez.

Causa

Falha interna no carreto da árvore de cames - este regula o comando de válvulas.

Solução

Substitua o regulador da árvore de cames (SWAG 60 93 6415). Recomenda-se que durante a substituição, o kit completo de distribuição - incluindo a bomba de água (SWAG 60 93 6444) - seja também substituído para uma reparação completa.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com