

# Solution

**Sve što Vam je potrebno za profesionalnu popravku!**

## **TVD Set za remenicu radilice**

SWAG broj. 62 93 6433  
zamena za. 0515.V3 S1

odgovara za:  
Peugeot 407, 4007, 607, 807 / Citroen C Crosser, C5 II/III, C6, C8  
2.2 HDi 16V Engines / Mitsubishi Outlander II / Fiat Ulysse II /  
Ford Mondeo



Prikazana remenica radilice pogona V kaiš, radi pogona pomoćnih uređaja. Sastoji se od metalnih i gumenih komponenti. Tokom vremena gumene komponente mogu oslabiti i može doći do njihovog pucanja, što dovodi do smanjenog ublažavanja vibracija čime se povećavaju vibracije i zvečanje motora prilikom promene opterećenja.

Magnetni spoljni prsten čitača senzora radilice, generiše signal brzine motora. Čitač senzora radilice je osetljiv deo, koji se može oštetiti prilikom rastavljanja i skidanja remenice.



SWAG broj 62 93 6310



### **Pažnja!**

SWAG preporučuje istovremenu zamenu čitača senzora radilice i remenice radilice, što je i preporuka proizvođača vozila. U suprotnom može doći do problema u sistemu upravljanja radom motora.

SWAG je trenutno jedini dobavljač na automobilskom aftermarket tržištu koji nudi set (SWAG broj. 62 93 6433) koji uz remenicu radilice (SWAG broj. 62 93 6310), takođe uključuje i čitač senzora radilice SWAG broj. 62 93 6070) kao i potreban vijak. Ova kombinacija omogućava profesionalnu popravku i njom se izbegavaju moguće naknadne žalbe. Ovim se štede vreme i novac mušterije i servisa!

**Remenica radilice i čitač senzora radilice su takođe dostupni kao pojedinačni delovi u SWAG-u.**



SWAG broj 62 93 6070

**Potražite informaciju o rezervnim delovima u SWAG-u!  
Kompletna ponuda se može naći na: [www.swag.de](http://www.swag.de)**