

Solution

Alles voor een professionele reparatie !

Riemschijf met polair wiel en bout

SWAG nr 62 93 6433
Vergl. nr 0515.V3 S1

Passend voor :
Peugeot 407, 4007, 607, 807 / Citroën C Crosser, C5 II/III,
C6, C8 2.2 HDi 16V Motoren / Mitsubishi Outlander II /
Fiat Ulysse II / Ford Mondeo



De hier getoonde riemschijf drijft de V-riem van de toebehoren aan. Ze bestaat uit een gummi-metaalverbinding. De verbinding tussen de gummikern en de beide metaalhelften komt na verloop van tijd los. Dat veroorzaakt een rammelend geluid, voornamelijk bij lastwisseling.

Door de magnetische buitenring van het polair wiel wordt een inductief toerentalsignaal voortgebracht. Het polair wiel is een gevoelig onderdeel dat bij de demontage van de riemschijf gemakkelijk kan worden beschadigd.



SWAG 62 93 6310



Opgelet !

SWAG raadt aan om bij de vervanging van de riemschijf ook het polair wiel te vervangen. Dit is een voorschrift van de voertuigfabrikant. Zoniet kunnen problemen in de motor optreden.

Als enige op de Aftermarket heeft SWAG een kit (SWAG nr 62 93 6433) in het programma, die niet enkel de riemschijf (SWAG nr 62 93 6310) maar ook het polair wiel (SWAG nr 62 93 6070) en de vereiste bouten bevat. Deze combinatie garandeert een professionele reparatie en vermijdt mogelijke claims.

Het bespaart de garage en de klant tijd en geld.

De riemschijf en het polair wiel zijn bij SWAG ook apart verkrijgbaar..



SWAG 62 93 6070

**Vraag naar de onderdelen van SWAG!
U vindt het complete gamma op www.swag.de**